Verbandsgemeinde Vallendar – Fachbereich 5

28.10.2026

Mitteilung

für die nächste Sitzung der

- ☒ Verbandsgemeinde Vallendar
- ☐ Stadt Vallendar
- ☐ OG Niederwerth
- ☐ OG Urbar
- ☐ OG Weitersburg

Gremium:	**Sitzungsdatum:**				
Verbandsgemeinderat	29.10.2026	☒	öffentlich	☐	nichtöffentlich
		☐	öffentlich	☐	nichtöffentlich
		☐	öffentlich	☐	nichtöffentlich
		☐	öffentlich	☐	nichtöffentlich

Betreff: Verstopfung Regeneinlauf Bahnviadukt Rheinufer/Zufahrt Niederwerth

Erläuterungen:

Anfrage aus der VG-Sitzung vom 24.09.2026:

„Herr Heinemann-Hildner (Grüne) teilte mit, dass es sich im Bereich des Bahnüberganges immer wieder zu Verstopfungen des Regenabflusses käme. Er bat um regelmäßige Reinigung und Kontrolle durch den Bauhof."

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

„Es ist davon auszugehen, dass nicht der Bahnübergang, sondern das Bahnviadukt (Zufahrt Brücke Niederwerth) gemeint ist.

Der Regeneinlauf ist der VG und dem Bauhof der Stadt Vallendar als kritischer Punkt bekannt, wird regelmäßig kontrolliert und auch mit erhöhtem Aufwand durch den Bauhof der Stadt Vallendar nach Stand der Technik instandgehalten.

Neben der Routinekontrolle erfolgen auf Basis der Erfahrung und des Engagements des Bauhofes auch immer wieder ereignisbezogene Kontrollen und erforderlichenfalls Reinigungen.

Bedingt durch die Tiefpunktlage und die Spezifika des Einzugsgebiets (u.a. angrenzende Größe, viel befahrene Verkehrsflächen, Vegetation in der Nähe, Straßenprofilierung) wird trotzdem auch zukünftig, insbesondere bei Starkregen im Herbst/Winter, mit Wasseransammlungen und verzögertem Abfluss an dieser Stelle zu rechnen sein. Dieser Umstand lässt sich durch noch zusätzlich erhöhten Wartungsaufwand nicht entscheidend verbessern, da der Einlauf i.d.R. erst im Regenfall verlegt wird. Mangelnde Kontrolle und Wartung sind also nicht (mit-)ursächlich für die Wasseransammlungen."

Adolf T. Schneider
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Vallendar